Comune di
MONTORIO AL VOMANO

Provincia di TERAMO

Piani di Ricostruzione DCDR 3/2010

P.d.R. MONTORIO AL VOMANO

Ambito 2 - Montorio Capoluogo

Elaborati **C _ RICOGNIZIONE DEL DANNO**

C1 Carta degli esiti di agibilità

C1bis Carta degli esiti di agibilità a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e 26-30/08/2016

C2 Carta degli interventi di messa in sicurezza e delle macerie pubbliche da rimuovere

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Il Sindaco:
dott. Giovanni DI CENTA

Il Segretario comunale:
dott.ssa Carla DI GIAMBERARDINO

Il R.U.P.:
ing. Caterina MARIANI

R.T.P.
ESA Studio
arch. Leo MEDORI
ing. Pierantonio CASCIOLI

GEINA S.R.L.
ing. Pierantonio CASCIOLI

ing. Francesca EVANGELISTA

A&B INGEGNERIA
ing. Patrizio ALFONSI
ing. Daniele BIFARI

geol. Romolo DI FRANCESCO

geom. Stefano SACCHINI

Comune di
MONTORIO AL VOMANO

Provincia di TERAMO

Piani di Ricostruzione DCDR 3/2010

P.d.R. MONTORIO AL VOMANO

Ambito: 2 - Montorio Capoluogo

Sub Ambito:

Elaborati: C _RICOGNIZIONE DEL DANNO

Tavola: C1 _Carta degli esiti di agibilità

Scala: 0 10 20 30 40 50 100m

LEGENDA

PERIMETRAZIONE ai sensi del D.C.D.R. n. 3 del 9.03.2010

100+ EDIFICI PUBBLICI

AGIBILITA' EDIFICI

- A - agibile
- B - temporaneamente inagibile
- C - parzialmente inagibile
- D - temp. inagibile da rivedere
- E - inagibile
- F - inagibile per cause esterne
- immobile inagibile privo di scheda AEDES
- sopralluogo non effettuato
- rudere (Decreto n°1 USRC)
- fabbricato collabente (Decreto n°1 USRC)
- * demolizioni
- esito temporaneo da confermare con attuazione del Provvedimento USRC n. 2 (colore retino come da esito assegnato)

Comune di
MONTORIO AL VOMANO

Provincia di TERAMO

Piani di Ricostruzione DCDR 3/2010

P.d.R. MONTORIO AL VOMANO

Ambito: 2 - Montorio Capoluogo

Sub Ambito:

Elaborati: C _RICOGNIZIONE DEL DANNO

Tavola: C1bis_Carta degli esiti di agibilità a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e 26-30/10/2016

Scala: 0 10 20 30 40 50 100m

LEGENDA

PERIMETRAZIONE ai sensi del D.C.D.R. n. 3 del 9.03.2010

100+ EDIFICI PUBBLICI

AGIBILITA' EDIFICI

- A - agibile
- B - temporanemente inagibile
- C - parzialmente inagibile
- D - temp. inagibile da rivedere
- E - inagibile
- F - inagibile per cause esterne
- immobile inagibile privo di scheda AEDES
- sopralluogo non effettuato
- rudere (Decreto n°1 USRC)
- fabbricato collabente (Decreto n°1 USRC)
- demolizioni
- esito temporaneo da confermare con attuazione del Provvedimento USRC n. 2 (colore retino come da esito assegnato)
- esito temporaneo con richiesta di aggravamento dei danni a seguito del sisma 2016
- esito assegnato da squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile a seguito del sisma 2016 (*aggiornato al 19/11/2016*)

Comune di
MONTORIO AL VOMANO

Provincia di TERAMO

Piani di Ricostruzione DCDR 3/2010

P.d.R. MONTORIO AL VOMANO

Ambito: 2 - Montorio Capoluogo

Sub Ambito:

Elaborati: C _RICOGNIZIONE DEL DANNO

Tavola: C2 _Carta degli interventi di messa in sicurezza e delle macerie pubbliche da rimuovere

Scala: 0 10 20 30 40 50 100m

LEGENDA

PERIMETRAZIONE ai sensi del D.C.D.R. n. 3 del 9.03.2010

100+ EDIFICI PUBBLICI

CARTA DELLE DEMOLIZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

individuazione delle demolizioni

individuazione degli interventi di messa in sicurezza su facciata di edificio

individuazione degli interventi di messa in sicurezza su via pubblica

rimozione macerie su via pubblica

INTERVENTI ESEGUITI